



Panamá, 28 de julio del 2020.

Certificate

COMPENDIO INFORME DE ENSAYO No. 870-A
LABORATORIO AMBIENTAL
REPORTE FINAL DE ANALISIS DE AGUAS RESIDUAL Y AGUA DE MAR

Nombre de la Empresa: Minera Panamá S.A.
Responsable del Proyecto: Francisco Solis
Fecha de Recepción de la Muestra: 14 de julio de 2020.
Fecha de Análisis de la Muestra: 14 al 28 de julio del 2020
Trabajo No.: PAN-LAB2-870-2020.

A. Introducción

Este documento contiene los resultados de los análisis físicos, químicos y microbiológicos realizados a las muestras de aguas residuales y agua de mar colectadas en las áreas operativas de Minera Panamá y la comparación de estos resultados con los Límites Máximos Permitidos con la normativa DGNTI-COPANIT-35-2019, CIU 3510 – Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, este monitoreo es realizado con una frecuencia de cuatro (4) veces al mes.

B. Descripción del Análisis

Se realizó la determinación de parámetros **Fisicoquímicos, Aceites y Grasas, Temperatura y metales** sobre dos (2) muestras de **Agua Residual y Agua de Mar – PACO** identificadas por el cliente como: **WW-PACO1-001 y MW-PACO-001** denominadas por el laboratorio como:

Tabla 1. Descripción de muestras:

Sitio	Código de Muestra	Fecha / Hora
WW-PACO1-001 (Simple)	LAB2-870-M1	13/07/2020; 06:38
WW-PACO1-001 (Simple)	LAB2-870-M1	13/07/2020; 08:49
WW-PACO1-001 (Simple)	LAB2-870-M1	13/07/2020; 10:34
WW-PACO1-001 (Simple)	LAB2-870-M1	13/07/2020; 13:15
WW-PACO1-001 (Compuesta) (muestra conformada por las cuatro primeras muestras)	LAB2-870-M1	13/07/2020; 13:15
MW-PACO-001 (simple)	LAB2-870-M3	13/07/2020; 10:12
MW-T1-001	LAB2-870-M4	13/07/2020; 09:59

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).



C. Métodos de Análisis

Los análisis químicos, físicos y microbiológicos realizados, se llevaron a cabo de acuerdo a los procedimientos del Manual “Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater” y el método EPA 200.7. El análisis de las muestras fue llevado a cabo por: Lic. Ariel García, Lic. Lorena Moreno, Lic. Estefanía Ayala.

D. Muestreo

La toma de muestra fue realizada el día **13 de julio de 2020** en el periodo comprendido entre **06:38 a 13:15**, por **el Interesado**.

E. Coordenadas Geográficas

Tabla 2. Ubicación Geográfica

Este	Norte	Sitio
533519	997138	WW-PACO1-001
533362	996976	MW-PACO-001
533271	997115	MW-T1-001



F. Tabla 3. Listado de parámetros analizados y límites de detección

Parámetros	Equipo Utilizado	Metodología Utilizada	Límite de Detección	Tipo de Muestra
1. Aceite y Grasas (mg/L)	Balanza Analítica	SM-5520-B	<2,0	Simple
2. Coliformes Totales (NMP/100mL)	Incubadora	SM-9223 B	<1,0	Simple
3. DBO ₅ (mg O ₂ /L)	Medidor de Oxígeno Disuelto	SM-5210-B	<2,0	Simple
4. DQO (mgO ₂ /L)	Espectrofotómetro	SM-5220-D m	<4,0	Compuesta
5. Fósforo Total (mg/L)	Espectrofotómetro Prove 600	SM-4500-P-D	<0,5	Compuesta
6. Hidrocarburos Totales (mg/L)	Cromatografía de Gases Detector de FID	EPA-8015-B	<0,05	Simple
7. Nitrógeno Total (mg N _T /L)	Espectrofotómetro Prove 600	Spectrophotometric Method-DIN-EN-ISO 11905-1	<0,5	Compuesta
8. Sólidos Suspendidos (mg/L)	Balanza Analítica	SM-2540-D	<1,0	Compuesta
9. Arsénico (mg As/L)	ICPMS	EPA 6020B m	<0,010	Compuesta
10. Cadmio (mg Cd/L)	ICPMS	EPA 6020B m	<0,0009	Compuesta
11. Cobre (mg/L)	ICPMS	EPA 6020B m	<0,009	Compuesta
12. Cromo (mg Cr/L)	ICPMS	EPA 6020B m	<0,05	Compuesta
13. Hierro (mg Fe/L)	ICPMS	EPA 6020B m	<1,0	Compuesta
14. Mercurio (mg Hg/L)	CVAA	EPA 7470A m	<0,0001	Compuesta
15. Plomo (mg Pb/L)	ICPMS	EPA 6020B m	<0,0050	Compuesta
16. Zinc (mg Zn/L)	ICPMS	EPA 6020B m	<0,050	Compuesta
17. Cromo Hexavalente (mg Cr ⁶⁺ /L)	IC	EPA 7199 m	<0,0025	Compuesta

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).

G. Registro Fotográfico



Fig. 1. Punto identificado como WW-PACO1-001




Fig. 2. Punto identificado como MW-PACO-001




Fig. 3. Punto identificado como MW-T1-001

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).



H. Resultados Obtenidos

Tabla 4. Caudales de descarga del punto WW-PACO1-001 (LAB2-870-M1).

	Hora	Caudal m ³ /h
WW-PACO1-001	07:00	17790
	09:00	17786
	11:00	17786



Tabla 5. Resultado obtenido para las muestras

Parámetros	Unidades	Muestra Agua Residual LAB2-870-M1 WW-PACO1-001 (13/07/2020)	Muestra Agua de Mar LAB2-870-M3 MW-PACO-001 (13/07/2020)	Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 35-2019
* Aceite y Grasas	mg/L	<2,0	<2,0	20
Cloro Libre Residual	mg/L	0,05	0,05	1,5
* Coliformes Totales	NMP/100mL	<10	1086	1000
* DBO ₅	mg O ₂ /L	2,03	2,21	50
** DQO	mg O ₂ /L	140	140	100
* Fósforo Total	mg/L	<0,5	<0,5	10
* Hidrocarburos Totales	mg/L	<0,05	<0,05	5
* Nitrógeno Total	mg N _T /L	<0,5	0,7	15
pH	Unidad de pH	8,51	8,36	5,5 – 8,5
* Sólidos Suspendidos	mg/L	19	13	35
Temperatura	°C	33,13	30,96	± 3°C de la T.N
** Arsénico	mg As/L	<0,01	<0,01	0,5
** Cadmio	mg Cd/L	<0,0009	<0,0009	0,01
** Cobre	mg Cu/L	<0,009	<0,009	5
** Cromo	mg Cr/L	<0,05	<0,05	1
** Hierro	mg Fe/L	<1,0	<1,0	5
** Mercurio	mg Hg/L	<0,0001	<0,0001	0,001
** Plomo	mg Pb/L	<0,005	<0,005	0,050
** Zinc	mg Zn/L	<0,05	<0,05	3
** Cromo Hexavalente	mg Cr ⁶⁺ /L	<0,0025	<0,0025	0,05

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Las pruebas señalizadas con dos asteriscos (**) se encuentran subcontratadas

Las pruebas sin asterisco () información proporcionada por el interesado.



Tabla 6. Diferencia de temperatura en zona de mezcla de la descarga con el agua mar.

Temperatura (°C) Zona de Mezcla MW-T1-001	Temperatura (°C) Entrada MW-PACO-001	Diferencial de Temperatura	Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 35-2019
31,19	30,96	0,23	± 3°C de la T.N



I. Control de la Calidad

Todos los ensayos son evaluados por medio del uso de **Materiales de Referencia Certificados (MRC's)**, con fechas vigentes y Trazables al **National Institute of Standards & Technology (NIST)**.

Como una medida de control en la toma de decisiones, **INSPECTORATE PANAMA**, División Ambiental, utiliza en cada lote de análisis una muestra de concentración conocida para determinar índices de recuperación, los cuales son evidencia del desempeño aceptable de nuestras operaciones. Si la recuperación del patrón está entre **90% y 110%**, se acepta el lote de análisis. En caso contrario, se rechaza y se analiza nuevamente.

Laboratorio Ambiental
Lic. Ariel García
Idoneidad 0812
Registró 0909

---FIN DEL INFORME---

All Operations to be carried out in accordance with Bureau Veritas Commodities Division General Conditions of Service,
available upon request or at www.bureauveritas.com/terms_and_conditions

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD

Cobre Panamá

CODIGO CADENA DE CUSTODIA

Hoja N° 1 de 1

Cadena de custodia # día

HCC-13072020_3

Form
CMTA
08/06/2020

ENVIAR INFORME DE ENTREGA

CLIENTE Cobre Panamá
CONTACTO Hernan Castro / Francisco Solis
DIRECCION Torre de Las Américas, Torre A, Piso 21, Punta Pacifica
TELÉFONO (507) 380-5952 / 380-5978
E-MAIL hcastro@fqi.com / fsolis@fqi.com

FACTURAS

EMPRESA MINERA PANAMA S.A.
DIRECCION Torre de Las Américas, Torre A, Piso 21, Punta Pacifica
RUC 46305-96-303869 Dígito Verificador (D.V.) 90
CONTACTO Alejandro Chambi - alexandro.chambi@fqi.com
TELÉFONO (507) 294-5730

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO Cobre Panamá
LABORATORIO INSPECTORATE PANAMA
CONTRATO / PO PRESUPUESTO No
MUESTREADO POR Victor Ruiz
REVISADO POR Victor Ruiz

ESTACION DE MUESTREO	MUESTRA	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	CODIGO DE LABORATORIO
----------------------	---------	-------------------	--------------	-----------------------

WW-PAC01-001	✓	WW	13/07/2020	6:38 8:49 10:34 13:15	870-MIC	C ✓	C ✓	C ✓	C ✓	C ✓	C ✓	Descarga Paco
WW-PAC01-001	✓	WW	13/07/2020	13:15	870-MI			S ✓	S ✓	S ✓		Descarga Paco

OBSERVACIONES:

DATOS DE ENVIO (INDICADOS POR EL CLIENTE)

Cambio de Transporte (si aplica)

Entregado por: Victor Ruiz
Fecha (dd/mm/aaaa): 13/07/2020
Hora (hh:mm): 15.00

Entregado a:

Entregado por: Andrés Zamora
Entregado a:

En buen estado: SI

NO

CONDICION DE RECEPCION DE LA MUESTRA (PARA USO DEL LABORATORIO)

Hora de Recepcion (hh:mm): 14 07 2020
Fecha Recepcion (dd/mm/aaaa):
En buen estado: SI No
Recipiente apropiado: SI No
Dentro del tiempo de conservacion: SI No
Correctamente preservadas / Sello Custodia: SI No

Temperatura de conservacion en el cooler recibido:

11



BUREAU
VERITAS



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

CODIGO CADENA DE CUSTODIA

Hoja N° 1 de 1

Cadena de custodia # día

HCC-13072020_5

Rev. 25/02/2020

CLIENTE					HHO3-2ph + refrigerar	(NH4)2SO4	Refrigerar 4°C	Refrigerar 4°C	Refrigerar 4°C	H2SO4 + Refrigeración	PARA LLEVAR
CONTACTO					1 LBP	120 ML	200ML	1 LBP	1 LBP	500 ml AMBAL	MUESTRA FILTRADA EN CAMPO
DIRECCIÓN											TIPO DE ENVASES
TELÉFONO											
E-MAIL											
FACTURAR A:											
RAZÓN SOCIAL											
DIRECCIÓN											
RUC											
CONTACTO											
TELÉFONO											
DA EL PRECIO											
PROYECTO											
LABORATORIO											
CONTRATO / PO											
MUESTREADO POR											
REVISADO POR											
ESTACIÓN DE MUESTREO											
MATRIZ											
FECHA DE MUESTREO											
HORA DE MUESTREO											
CÓDIGO DE LABORATORIO											
MW-PACO-001 ✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	Agua de Mar
MW											
13/07/2020 ✓											
10:12 ✓											
870-M3											
OBSERVACIONES:											
DATOS DE ENVÍO: (INDICADOS POR EL CLIENTE)											
Entregado por: Victor Ruiz					Cambio de Transporte (si aplica)						
Entregado a:					Entregado por:						
Fecha (dd/mm/aaaa): 13/07/2020					Entregado a: Andres Jimenez						
Hora (hh:mm): 15:00					En buen estado: Si No						
CONDICIÓN DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (PARA USO DEL LABORATORIO)											
Hora de Recepción (hh:mm): 9 3 0					Temperatura de conservación en el cooler recibido: °C						
Fecha Recepción (dd/mm/aaaa): 14 07 2020					11						
En buen estado: Si No											
Recipiente apropiado: Si No											
Dentro del tiempo de conservación: Si No											
Correctamente preservadas / Sello Custodia: Si No											



BUREAU
VERITAS